



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

ROXOLID X-REPAIR

Opravárske lepidlo na pružné lepené spoje odolné proti vode

Popis produktu

ROXOLID X-REPAIR je univerzálne lepidlo a vysuší sa na priezračnú hmotu, je pružné, odolné proti vode a môže sa používať na vyplnenie štrbín v exteriéri a interiéri.

ROXOLID X-REPAIR je ideálne kompatibilné pre všetky druhy mnohých pórovitých a nepórovitých materiálov, napr. hliník, ušľachtilá oceľ, meď, betón, keramika, drevo, korok, nevypracovaná koža, papier, kartón, sklo a sklolaminát. Nie je vhodné pre PE, PP, PTFE, tvrdý polystyrén a ABS. Stvrdnuté lepidlo **ROXOLID X-REPAIR** je odolné proti vode, ale nie je vhodné na ponáranie do vody.

Fyzikálne vlastnosti	
Viskozita	2500 - 5000 cps
Vzhľad	Priezračná, viskózna kvapalina
Hustota	1,2 g/ml
Bod vzplanutia	> 100 °C
Zápalná teplota	> 300 °C
VOC	0 %

Pre informácie k bezpečnej manipulácii s výrobkom rešpektujte bezpečnostný dátový list (BDL).

Skladovanie

Skladovať lepidlo na chladnom, suchom mieste. Optimálna skladovacia teplota 8 až 21 °C. Pri vysokých teplotách sa skraca životnosť.

Zapracovanie

1. Naniest' tenkú vrstvu lepidla na jednu z lepených plôch. Okamžite spojiť diely a tlačiť minimálne 30 minút rukou alebo zverákom. Pre lepšie výsledky nechajte tvrdnúť 72 hodín. Počas tvrdnutia nie je potrebný príliš vysoký tlak. Pri veľmi pórovitom materiáli je potrebná hrubšia vrstva lepidla.
2. Lepenie zrkadiel: Okolité plochy a podlahu chrániť pred kvapkajúcim a rozliatym lepidlom. Naniest' lepidlo na zadnú stranu zrkadla vo zvislých pásoch so šírkou cca 2 cm vo vzdialenosti 4 až 5 cm. Nenanášať lepidlo v tesnej blízkosti hrán, aby sa zabránilo, že sa na bokoch vytlačí (udržiavať vzdialenosť cca 4 až 5 cm od hrany). V priebehu 5 až 8 minút pevne tlačiť na stenu a zaistiť lepiacou páskou, kým lepidlo úplne nestvrdne. Pri zrkadlách s plochou väčšou než 30 cm² sa musí používať výrobok spolu s permanentným upevňovacím systémom. Vložiť zrkadlo do upevňovacieho uholníka a tlačiť v priebehu 5 až 8 minút na naplánovanom mieste. Zaistiť zrkadlo zhora lepiacou páskou, kým lepidlo po 72 hodinách úplne nestvrdne. Pri nepórovitých povrchoch môže byť doba tvrdnutia dlhšia. Nepokúšajte sa ešte posúvať zrkadlo po pritlačení. Doba tvrdnutia je závislá od teploty, vlhkosti vzduchu a druhu lepeného materiálu.
3. Vyčistiť alkoholom alebo acetónom okamžite nástroje a odstrániť nadbytočné lepidlo. Stvrdnuté lepidlo sa dá opatrne odstrániť predmetom s ostrými hranami. Stvrdnuté lepidlo sa nedá odstrániť z textílií, a nedá sa rozpustiť v rozpúšťadlách.

Preventívne opatrenia

1. Používajte v dobre vetraných priestoroch. Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami. Noste rukavice a po použití si umyte ruky.
2. Ak sa lepidlo dostane do oka, držte oko otvorené a vypláchnite ho dostatočným množstvom vody. Ihned privolajte lekársku pomoc.
3. Uskladniť mimo dosah detí.



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

ROXOLID X-REPAIR

Opravárske lepidlo na pružné lepené spoje odolné proti vode

Vylúčenie záruky: Tu uvedené údaje sú zverejnené iba ako informácie a vychádza sa z toho, že sú správne. Firma Meffert AG nepreberá záruku za výsledky, ktoré boli dosiahnuté osobami, nad metódami ktorých nemá firma Meffert AG kontrolu. Užívateľ je zodpovedný za to, aby skontroloval vhodnosť produktov firmy Meffert AG alebo tu uvedených výrobných procesov a vykonali potrebné opatrenia, ktoré môžu byť prospešné pre ochranu osôb a vecí proti prípadným nebezpečenstvám v súvislosti s manipuláciou a používaním výrobkov firmy Meffert AG. Firma Meffert AG vylučuje predovšetkým všetky výslovné alebo tiché záruky, vrátane záruk za obchodovateľnosť alebo vhodnosť na určitý účel v súvislosti s predajom alebo používaním výrobkov firmy Meffert AG. Firma Meffert AG vylučuje okrem toho akúkoľvek záruku na bezprostredné alebo následné škody, vrátane ušlého zisku.