

Technický prospekt



Lazúra na drevo

- ✓ do exteriérov
- ✓ ochrana proti UV žiareniu
- ✓ odolná proti poveternostným vplyvom



www.blauer-engel.de/uz12a

Vlastnosti

Ochranný náter odolný voči poveternostným vplyvom na nové i renovačné nátery na všetky nasiakavé drevá v exteriéroch. S UV ochranou, účinkuje hlbkovo, nekvapká, ľahko sa spracováva.

Účel použitia

V exteriéri.

Vhodné na drevené obklady, ploty, štíty, obloženia, strešné podhlady atď.

Nepoužívajte na okná, dvere ani drevené podlahy.

Farebný odtieň

Tento produkt je k dostaniu v rôznych farebných odtieňoch.

Stupeň lesku

Hodvábny lesk

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, ľanový olej, voda, anorganické pigmenty, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 10 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 130 g/l (kategória A/e od roku 2010).

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Voda. Používať neriedený. Pripravený na použitie. Pre aplikáciu striekaním rozriediť vodou na potrebnú viskozitu.

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 14 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po cca 6 hodinách. Plne zaschnuté po cca 24 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec na akrylátové farby, striekacie zariadenie.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez masnoty a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Živicové drevo a masťné zvyšky odstráňte pomocou univerzálneho riedidla.

Pred použitím dobre premiešajte.

Už natreté drevo:

Odstráňte voľné, odlupujúce sa staré nátery. Zbrúste zvetrané staré nátery až na zdravé drevo. Intaktný starý náter zbrúste. Naneste 2 - 3 vrstvy lazúry na drevo v smere kresby dreva.

Staré drevené povrchy:

Zašednuté, zvetrané drevené povrchy zbrúste až na zdravé drevo a dôkladne ho vyčistite. Do vonkajších priestorov doporučujeme ošetriť impregnačným náterom proti modraniu dreva. Naneste 2 - 3 vrstvy lazúry na drevo v smere kresby dreva.

Nové drevené povrchy:

Nové drevo musí byť pred prvou vrstvou dôkladne prebrúsené. Surové, tlakovo impregnované a modravé drevo treba vopred ošetriť vhodným základným náterom na drevo podľa pokynov výrobcu. Naneste 2 - 3 vrstvy lazúry na drevo v smere kresby dreva. Plochy, ktoré sú vystavené silným poveternostným vplyvom, natrite trikrát.

Tip: Okamžite skontrolujte natretý povrch a čo najrýchlejšie opravte vynechané miesta. Nový náter.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Pri aplikácii náteru z viacerých nádob dbajte na rovnaké výrobné číslo materiálu.

Bezpečnostné pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2.

Pri brúsení používajte prachový filter P2.

Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Likvidácia

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajú iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.